

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укріття населення як найпростішого укріття

м. Київ

(назва населеного пункту)

23 серпня 2023 року

Завідувач гуртожитку Ростовська В.Б., головний інженер з охорони праці Гаврильченко Т.В., головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям та заходів цивільного захисту Святошинського РУ ГУ ДСНС України у м. Києві Мирошніченко О.В.

(посада, в(посада власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності В.о. директора коледжу Вовк А.В.

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи))

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: підвальні приміщення гуртожитку Київського фахового коледжу транспортної інфраструктури за адресою: м. Київ вул. Котельникова, 29/18

державної, комунальної, приватної форми власності, (непотрібне закреслити)

що належить Київському фаховому коледжу транспортної інфраструктури (МОН України) (найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування, державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) основне функціональне призначення, розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробках, тощо)

підвальні приміщення вбудовані в дев'ятиповерхову будівлю гуртожитку, які використовуються як господарчі приміщення

загальна площа 79,0 кв. м, загальний об'єм _____ куб. м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний обмежено працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень сухі

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів два входи нічим не захаращені

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: в наявності, примусова, справна

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання водопостачання відсутнє, в наявності баки та інші ємності для питної води

(централізоване водопостачання або інше джерело, наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли відсутні

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, вносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) в наявності один біотуалет, один рукомийник

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм, можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан систем опалення не передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення в наявності електроосвітлення, електроживлення, в наявності резервне освітлення (ліхтарі)

(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)

9. Справність систем зв'язку та оповіщення в наявності інтернет

(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації відсутня

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)

наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами

пожежогасіння пожежні крани відсутні, первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники) в наявності

(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвальне приміщення гуртожитку Київського фахового коледжу транспортної інфраструктури за адресою: м. Київ вул. Котельникова, 29/18 рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд

(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: обладнання приміщень автоматичною пожежною сигналізацією, шанцевим інструментом (лопатами, ломами, сокирами тощо); дотримання вимог наказу МВС України від 09.07.2018 №579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

(перелік заходів, що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог щодо утримання та експлуатації найпростіших укриттів)

Підписи осіб, які склали цей акт:

Завідувач гуртожитку
Валентина РОСТОВСЬКА

(посада, власне ім'я, прізвище)

Інженер з охорони праці
Тетяна ГАВРИЛЬЧЕНКО

(посада, власне ім'я, прізвище)



Головний інспектор ВЗНС та ЗЦЗ

Святошинського РУ ГУ ДСНС

України у м. Києві

Олександр МИРОШНИЧЕНКО

(посада, власне ім'я, прізвище)

В.о. директора коледжу

Аліна ВОВК

(власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:

Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення)

(уповноважена ним особа)

23 серпня 2023 року